

АЦП Joplin как оцифровщик линейного аналогового сигнала.



Подключите линейный аналоговый выход усилителя к Joplin.

Установите уровень усиления в Joplin 0dB, тип коррекции "flat".



Установите драйвер для Joplin(Windows).
Подключите USB кабель.
Установите Joplin как предпочитаемое аудио устройство в настройках компьютера. Запустите необходимое ПО и начинайте оцифровку.